brother

TZe TAPE HGe TAPE P-touch

E110 คู่มือสำหรับผู้ใช้

ภาษาไทย

brother

TZe TAPE HGe TAPE P-touch

E110 คู่มือสำหรับผู้ใช้

ภาษาไทย

ขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch ของบราเดอร์!

ใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch ของบราเดอร์รุ่นใหม่เพื่อสร้างฉลากที่ปรับใช้ได้หลากหลายและมีกาวในตัว

เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch เครื่องนี้ใช้เทป TZe หรือ HGe ของบราเดอร์ ตลับเทป TZe และ HGe มีจำหน่ายหลายสีและขนาด สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของเทปที่ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch โปรดเยี่ยมชมเราที่ **www.brother.com**

โปรดอ่านคู่มือนี้รวมถึงคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch นี้ เมื่ออ่านคู่มือนี้จบแล้ว ให้เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

พิมพ์ในประเทศจีน
D00NEB001

1 การเริ่มต้นใช้งาน

การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟและตลับเทป

1



วาง LCD คว่ำหน้าลง เปิดฝาครอบตลับโดยการกดบริเวณสัญญาลักษณ์ร่องด้านบนและยกฝาครอบขึ้นตามทิศทางของลูกศร ดังที่แสดงไว้ในภาพประกอบ

2



เมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือตลับเทป ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องแล้ว

เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch นี้ต้องใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน 6 ก้อน หรือแบตเตอรี่ Ni-MH ที่ชาร์จไฟเต็มจำนวน 6 ก้อน ไม่มีแบตเตอรี่มาให้



ใส่ตลับเทปตามรูปภาพที่ทำเครื่องหมายไว้ภายในเครื่อง ค่อย ๆ กดตลับเทปลงในเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch จนกระทั่งลงล็อค

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับเทปมีเครื่องหมาย TZe หรือ HGe
- ใช้เทป Brother TZe หรือ HGe เท่านั้นกับเครื่องนี้



ปิดฝาครอบตลับแล้วกดเบา ๆ จนกระทั่งล็อคเข้าที่

หมายเหตุ

หากคุณต้องการใช้อะแดปเตอร์ AC ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (AD-24ES) แทนการใช้แบตเตอรี่:

1. เสียบสายอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเต้ารับอะแดปเตอร์ AC ที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch
2. เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC ที่เชื่อมต่อสายดิน

จอแสดงผล LCD



1. ขนาดตัวอักษร
2. เคอร์เซอร์
3. Shift
4. แสดงการใช้งานตัวอักษรพิมพ์เล็ก/พิมพ์ใหญ่
5. แสดงโหมดภาษาที่ใช้งานอยู่
6. รูปแบบการพิมพ์แบบพันรอบสาย
7. รูปแบบการพิมพ์แบบธง
8. รูปแบบการพิมพ์แบบเฟซเพลท
9. ความยาวของฉลาก หากเลือกความยาวของฉลากแบบเฉพาะไว้สัญญลักษณ์ 🔒 จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

• จอแสดงผล LCD หนึ่งแถวมี 15 ตัวอักษร อย่างไรก็ตาม ข้อความที่คุณป้อนสามารถมีความยาวได้สูงสุด 80 ตัวอักษร

• ความยาวของฉลากที่แสดงบนจอแสดงผล LCD อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากความยาวของฉลากที่พิมพ์จริง

แป้นพิมพ์



1. ปุ่ม Menu (เมนู)
2. ปุ่มเปิด/ปิด
3. ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์: ซ้าย (ใช้ร่วมกับปุ่ม Shift เพื่อไปที่ด้านบนของข้อความ)
4. ปุ่ม Escape (ยกเลิกการทำงานหรือออกจากโปรแกรม)
5. ปุ่ม OK (ตกลง)
6. ปุ่มเลือกรูปแบบการพิมพ์แบบพันรอบสาย
7. ปุ่มเลือกรูปแบบข้อความ
8. ปุ่มพิมพ์ตัวอักษร
9. ปุ่ม Shift
10. ปุ่มเลือกรูปแบบตัวอักษร (พิมพ์เล็ก/พิมพ์ใหญ่)
11. ปุ่มเลือกภาษาอังกฤษ/ไทย
12. ปุ่มตัดฉลาก
13. ปุ่มลบทั้งหมด
14. ปุ่มพิมพ์
15. ปุ่มเรียกดูตัวอย่าง
16. ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์: ขวา (ใช้ร่วมกับปุ่ม Shift เพื่อไปที่ท้ายข้อความ)
17. ปุ่มเลือกรูปแบบการพิมพ์แบบธง
18. ปุ่มเลือกรูปแบบการพิมพ์แบบเฟซเพลท
19. ปุ่มเรียงตัวเลขต่อเนื่อง
20. ปุ่มลบข้อความทีละตัวอักษร
21. ปุ่ม Enter
22. ปุ่มสัญลักษณ์
23. ปุ่มเว้นวรรค

หมายเหตุ

- หากเลือกการตั้งค่าหรือความยาว กดปุ่มเว้นวรรค เพื่อกลับมาใช้ค่าเริ่มต้น

การกดปุ่มเรียกดูตัวอย่างจะเป็นการเรียกดูตัวอย่างของฉลาก และอาจแตกต่างจากฉลากจริงเมื่อมีการพิมพ์

การตั้งค่าเริ่มต้น

1 เปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch

ใช้พลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 6 ก้อนหรือเลือกใช้อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ AC (AD-24ES) จากนั้นกด ⏻ เพื่อเปิดเครื่อง

2 เลือกภาษา

การตั้งค่าเริ่มต้นคือภาษา [ไทย]

Menu → ◄ / ► [ภาษา] OK → ◄ / ► [ไทย/อังกฤษ] OK

3 ตั้งค่าหน่วยการวัด

การตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [mm]

Menu → ◄ / ► [หน่วย] OK → ◄ / ► [mm/นิ้ว] OK

หมายเหตุ

- เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch จะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาห้านาที
- ในการยกเลิกการใช้งานใด ๆ กด Esc
- หากต้องการกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มเว้นวรรค

ความคมชัด

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD มีห้าระดับตั้งแต่ [-2] (มืดที่สุด) ถึง [+2] (สว่างที่สุด) การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [0]

Menu → ◄ / ► [ความชัดจอ] OK → ◄ / ► [-2 / -1 / 0 / +1 / +2] OK

หมายเหตุ

- หากต้องการกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มเว้นวรรค

วัสดุและอุปกรณ์เสริม

ตลับเทป: เยี่ยมชม Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง

อะแดปเตอร์ AC: AD-24ES

ชุดใบมีดตัด: TC-4 (สำหรับเปลี่ยน)

หากใบมีดตัดเริ่มทื่อหลังจากใช้งานซ้ำ ๆ มานาน และบางครั้งก็ตัดเทปไม่ขาด ให้หมุนแผงมีดตัดดังที่แสดงในภาพประกอบ ①
หากคุณยังคงประสบปัญหา ให้เปลี่ยนใบมีดใหม่ (หมายเลขสต็อก TC-4) จากตัวแทนจำหน่ายผู้ได้รับอนุญาตของบราเดอร์

▶ การเปลี่ยนชุดใบมีดตัด

1. ถอดสองส่วนของชุดใบมีดตัด (สีเขียว) ในทิศทางของลูกศรดังแสดงในภาพประกอบด้านล่าง ②
2. ติดตั้งชุดใบมีดตัดใหม่ ดันเข้าไปอย่างเบามือจนกระทั่งล็อคเข้าที่



⚠ คำเตือน

ห้ามแตะที่ใบมีดตัดโดยตรงด้วยนิ้วมือเปล่า

ข้อกำหนด

ขนาดเครื่อง: (กว้าง x หนา x สูง)	ประมาณ 109 (กว้าง) X 202 (หนา) X 55 (สูง) มม.
น้ำหนัก:	ประมาณ 400 กรัม (ไม่มีแบตเตอรี่และตลับเทป)
แหล่งจ่ายไฟ:	แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA หกก้อน (LR03) แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AAA หกก้อน (HR03) *1 อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ AC (AD-24ES)
ตลับเทป:	ความกว้างเทป TZe ของ Brother P-touch: 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม. ความกว้างเทป HGe ของบราเดอร์: 6 มม., 9 มม., 12 มม.

*1 เยี่ยมชม **support.brother.com** เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่แนะนำ

2 การใช้งานพื้นฐาน

การป้อนข้อความ

คุณสามารถป้อนได้สูงสุด 80 อักขระและช่องว่างสำหรับแต่ละฉลากข้อความ
ในการยกเลิกการใช้งานใด ๆ กด Esc

▶ การสลับภาษาเพื่อป้อนข้อความ [อังกฤษ/ไทย]

Eng/ไทย

ภาษาอังกฤษ



ภาษาไทย



▶ การสลับตัวอักษรใหญ่ / เล็ก

A◂a

ตัวอักษรใหญ่ (A◂a เปิด)



ปุ่มตรึงอักษรตัวใหญ่

ตัวอักษรเล็ก (A◂a ปิด)



ปุ่มตรึงอักษรตัวใหญ่

▶ สร้างเทปสองบรรทัด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังที่ซึ่งคุณต้องการเริ่มต้นบรรทัดถัดไปแล้วกด ↵ ใช้เทป 9 มม. หรือ 12 มม. เพื่อการพิมพ์สองบรรทัด

บรรทัด 1



ภาพ

บรรทัด 2



หมายเหตุ

- สัญลักษณ์ย้อนกลับ (↵) ปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม Enter ↵

▶ การป้อนแท็บ

Menu → ◀ / ▶ [แท็บ] OK

สัญลักษณ์ระยะห่างระหว่างข้อความ T ปรากฏเมื่อคุณทำการตั้งค่าระยะห่างระหว่างข้อความ

▶ การเปลี่ยนแปลงความยาวของแท็บ

Menu → ◀ / ▶ [ความยาวแท็บ] OK → ◀ / ▶ [อัตโนมัติ / 0-100mm] OK

- หากต้องการกลับไปยังความยาวของระยะห่างระหว่างข้อความเริ่มต้น ให้กดปุ่มเว้นวรรค
- โปรดทราบว่า: ความยาวค่าเริ่มต้นแปรเปลี่ยนขึ้นอยู่กับขนาดเทปของคุณ

▶ ปุ่มเคอร์เซอร์

ในการย้ายไปที่ส่วนท้ายของข้อความ:

⇧ + ▶

ในการย้ายไปที่ส่วนต้นของข้อความ:

⇧ + ◀

▶ การเปลี่ยนแปลงความยาวฉลาก

Menu → ◄ / ► [ฉลากยาว] OK →
◄ / ► [อัตโนมัติ / 30-300mm] OK

หมายเหตุ

- สัญลักษณ์ล็อค 🔒 ปรากฏเมื่อคุณตั้งค่าเจาะจงความยาวเทป
- หากต้องการกลับไปยังความยาวค่าเริ่มต้น (อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับความยาวข้อความ) ให้กดปุ่มเว้นวรรค

▶ การล้างข้อความและการตั้งค่า

ในการลบตัวอักษรแต่ละตัวและช่องว่างให้กด ⌫

ในการลบข้อความทั้งหมด:

☒ → ◄ / ► [ข้อความ] OK

ในการลบข้อความทั้งหมดและการตั้งค่า:

☒ → ◄ / ► [ข้อความ&แบบ] OK

บันทึกไฟล์เทป

คุณสามารถบันทึกและใช้ซ้ำข้อความและการตั้งค่าสำหรับสูงสุดเก้าฉลากแตกต่างกัน แต่ละเทปมีได้สูงสุด 80 อักขระ (รวมถึงช่องว่าง) กำหนดตัวเลข (1-9) ให้แต่ละไฟล์ที่บันทึก เพื่อที่จะสามารถใช้ซ้ำและแก้ไขหรือเขียนทับไฟล์ที่เก็บไว้ตามที่ต้องการ

▶ บันทึกไฟล์ใหม่

(ป้อนข้อความ) Menu → ◄ / ►
[ไฟล์] OK → ◄ / ► [บันทึก] OK →
◄ / ► [A] 1: --- mm OK

หมายเหตุ

- เมื่อทำการบันทึกไฟล์ และคุณได้ใช้ตัวเลขซ้ำกับที่ได้กำหนดไปแล้วให้กับไฟล์อื่น [บันทึกทับ?] จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล LCD หากต้องการเขียนทับไฟล์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้าให้กด OK หากต้องการยกเลิกโดยไม่บันทึกให้กด Esc

▶ การพิมพ์ไฟล์ที่เคยบันทึกไว้

Menu → ◄ / ► [ไฟล์] OK →
◄ / ► [พิมพ์] OK → ◄ / ►
[A] 1:P-touch 80mm OK

▶ การเปิดไฟล์ที่เคยบันทึกไว้

Menu → ◄ / ► [ไฟล์] OK →
◄ / ► [เปิด] OK → ◄ / ►
[A] 1:P-touch 80mm OK

ปุ่มข้อความ AA

1 กด AA เพื่อเลือกการตั้งค่าสำหรับป้อนข้อความ

AA → ◄ / ► (เลือกรายการ) OK

2 กด ◄ / ► เพื่อเลือกการตั้งค่า

ขนาด	ใหญ่	A
	กลาง	A
	เล็ก	A
รูปแบบ	ปรกติ	A
	ตัวหนา	A
	ตัวโปร่ง	A
	เงา	A
	ตัวเอียง	A
	เอียง+หนา	A
	เอียง+โปร่ง	A
	เอียง+เงา	A
	แนวตั้ง	A
	ตั้ง+หนา	A
กว้าง	× 1	A
	× 2	A
	× 1/2	A

ขีดเส้นใต้และใส่กรอบ

เน้นข้อความที่ใช้โดยขีดเส้นใต้หรือใส่กรอบ

Menu → ◄ / ► [กรอบ] OK →
◄ / ► (เลือกประเภทกรอบ) OK



ปุ่มสัญลักษณ์

▶ การป้อนสัญลักษณ์

@ → (เลือกหมวด) OK → ◄ / ► (เลือกสัญลักษณ์) OK

- เลือกตาราง **"สัญลักษณ์"** ในคู่มือนี้
- ในการยกเลิกการใช้งานใด ๆ กด Esc
- เลือกประวัติข้อมูลเก่าเพื่อดูได้สูงสุดเจ็ดสัญลักษณ์ที่ใช้เมื่อไม่นานนี้
- คุณสามารถใส่สัญลักษณ์โดยกดปุ่มลัดตามที่แสดงด้านล่าง

วรรคตอน	ปุ่มเว้นวรรค	สกุลเงิน	G
ข้อมูลเก่า	A	อักษรกรีก	H
วงเล็บ	B	ไฟฟ้า	I
หัวข้อ	C	การสื่อสาร	J
ดรรชนีกำกับ	D	เสียง/ภาพ	K
คณิตศาสตร์	E	ความปลอดภัย	L
ลูกศร	F		

▶ เครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิ์ใช้งาน

Monotype™

Monotype เป็นเครื่องหมายการค้าของ Monotype Imaging Inc. จดทะเบียนที่ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา และอาจจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลอื่น

การพิมพ์ฉลาก

▶ การเรียกดูตัวอย่าง

- การกดปุ่มเรียกดูตัวอย่างจะเป็นการเรียกดูตัวอย่างของฉลาก และอาจแตกต่างจากฉลากจริงเมื่อมีการพิมพ์
- หากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ไม่สามารถแสดงข้อความทั้งหมดทันที ให้กด ◄ / ► เพื่อแสดงข้อความที่ซ่อนอยู่
- กด OK / ↵ / Esc เพื่อออกจากโหมดการเรียกดูตัวอย่าง

▶ การฝืด (ฝืดเทป)

- ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับฝืดเทปเปล่าประมาณ 25 มม.
- อย่าดึงเทปที่ไม่ได้ตัดออกจากตลับเทปเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายต่อตลับเทป

▶ การพิมพ์

กดปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อความที่แสดงอยู่บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

▶ การพิมพ์หลายสำเนา



- คุณสามารถพิมพ์จำนวนสำเนาได้ถึงเก้าชุดสำหรับแต่ละฉลาก
- อย่าสัมผัสชุดใบมีดตัดเทปในขณะที่ข้อความ [โปรดรอสักครู่...] แสดงอยู่บนจอแสดงผล LCD
- **ในการตัดเทป:** เมื่อการพิมพ์สิ้นสุด ดันชุดใบมีดกดเทปหลังจากข้อความ [โปรดตัดฉลาก] ปรากฏ
- เพื่อลอกเทปส่วนหลังออก พับเทปตามยาว (โดยให้ข้อความหันเข้าด้านใน) เพื่อให้ขอบด้านในที่ไปถึงส่วนกลางของเทปส่วนหลังโผล่ออกมา ลอกออกแล้วนำไปใช้

▶ การตั้งค่าระยะขอบ

[เต็ม] / [ครึ่งเดียว] / [แคบ]
ใช้หนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้เพื่อปรับตั้งความยาวระยะขอบก่อนและหลังข้อความของคุณ
จุดที่พิมพ์ (:) แสดงจุดสิ้นสุดของฉลาก ตัดไปตามจุดที่พิมพ์ (:) ด้วยกรรไกร

	หน้าจอแสดงผลแบบ LCD	งานพิมพ์
เต็ม		
ครึ่งเดียว		
แคบ		

[ต่อเนื่อง] (ตัวเลือกประหยัดเทป)
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์หลายฉลากที่แตกต่างกัน ด้วยค่าระยะขอบแบบแคบ ตัวเลือกนี้ประหยัดเทป

1. ป้อนข้อความของคุณ
2. กด
3. เมื่อ [ฝืด?] ปรากฏในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD, กด Esc เพื่อเปลี่ยนข้อความ
4. ล้างข้อความ ป้อนข้อความที่คุณต้องการบนฉลากต่อไป จากนั้นกด
5. หลังจากพิมพ์ฉลากสุดท้าย เมื่อ [ตกลงที่จะป้อน?] ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD, กด OK

หมายเหตุ

- เมื่อคุณใช้ [ต่อเนื่อง] ให้ทำการฝืดเทปก่อนใช้ใบมีดตัด (+) มิฉะนั้นส่วนของข้อความอาจถูกตัดไป
- อย่าดึงเทป เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายต่อตลับเทป
- จุดที่พิมพ์ (:) แสดงจุดสิ้นสุดของฉลาก ตัดไปตามจุดที่พิมพ์ (:) ด้วยกรรไกร

3 คีย์แอพพลิเคชั่นฉลาก

พันสายเคเบิลแบบพันรอบสาย

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างฉลากที่สามารถพันสายเคเบิลหรือสายไฟได้

เปิดฟังก์ชันหมุน/ทำซ้ำสายเคเบิลเพื่อพิมพ์ซ้ำตามความยาวของฉลาก เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายจากมุมใด ๆ

ในการเปิดใช้งานฟังก์ชันทำซ้ำข้อความ กด Menu จากนั้นเลือก [ตั้งค่าสาย]

[**ปิดซ้ำอักษร**]



[**เปิดซ้ำอักษร**]



ABC → ◄ / ► (เลือกเส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิล) OK → (อินพุทข้อความ) →

เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล: รองรับขนาด 3 มม. ถึง 90 มม.
ค่าเริ่มต้น: 6 มม.

พันสายเคเบิลแบบรูปธง

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างฉลากที่สามารถพันสายเคเบิลหรือสายไฟพร้อมปลายสายร่วมกันเพื่อทำเป็นรูปธง



คุณสามารถเลือกความยาวธงที่คุณต้องการ เมื่อคุณเลือก [อัตโนมัติ] ความยาวธงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามความยาวข้อความ

ABC → ◄ / ► (เลือกความยาวธง) OK → (อินพุทข้อความ) →

- ความยาวของธง: 10 มม. ถึง 200 มม., อัตโนมัติ
  ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
- ใช้ฟังก์ชันพันสายเคเบิลแบบรูปธงเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุมากกว่า 3 มม.
- ข้อความไม่สามารถหมุนได้เมื่อใช้ฟังก์ชันพันสายเคเบิลแบบรูปธง

หมายเหตุ

- เราแนะนำให้ใช้เทปแบบยืดหยุ่นสำหรับฉลากที่ติดกับสายเคเบิลและสายไฟ
- ในการยกเลิกฟังก์ชันพันสายเคเบิลแบบพันรอบสาย/พันสายเคเบิลแบบรูปธง/เฟซเพลท ระหว่างการใช้งาน ให้กด ABC / ABC หรือ ABC ตามลำดับ
- เนื้อหาของข้อความทั้งหมดอาจไม่ได้ถูกพิมพ์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณเลือก เช่น หากข้อความยาวเกินไปที่จะจัดให้พอดีกับรูปแบบ จะปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด [ข้อความเต็ม!]

เฟซเพลท

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างฉลากที่สามารถใช้เพื่อการแยกส่วนประกอบที่หลากหลาย

ใช้ฟังก์ชันเฟซเพลท ช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละบล็อคของข้อความมีการแบ่งช่องว่างเท่ากันในฉลากเดียว



ความยาวเฟซเพลท: 30 มม. ถึง 300 มม.
ค่าเริ่มต้น: 50 มม.

ลำดับเลข

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างหลายฉลากที่เรียงลำดับด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรโดยอัตโนมัติเพิ่มขึ้นในแต่ละฉลาก

ฟังก์ชันเรียงลำดับตัวเลขต่อเนื่องสามารถใช้กับการพันสายเคเบิลแบบพันรอบสาย พันสายเคเบิลแบบรูปธง หรือแบบเฟซเพลทเพื่อประหยัดเวลาในการใส่ค่าและการพิมพ์ชุดฉลาก



คุณสามารถเรียงตัวเลขต่อเนื่องตั้งแต่ 01-50

4 เคล็ดลับที่มีประโยชน์

ปุ่มลัด

ภาษา	Menu → ปุ่มเว้นวรรค
กรอบ	Menu → 1
ฉลากยาว	Menu → 2
ตั้งขอบเทป	Menu → 3
ตั้งค่าสาย	Menu → 4
ไฟล์	Menu → 5
แท็บ	Menu → 6
ความยาวแท็บ	Menu → 7
หน่วย	Menu → 8
ความชัดจอ	Menu → 9

การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch

ตั้งค่าใหม่เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch เมื่อคุณต้องการตั้งต้นการตั้งค่า หรือในเหตุการณ์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง การรีเซ็ตจะล้างข้อความ การตั้งค่า และไฟล์ที่เก็บไว้ทั้งหมด

1 **ปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch กด ⇧ ค้างไว้ R แล้วกด ⏻ เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch อีกครั้ง**

2 **อันดับแรกให้ปล่อยปุ่มเปิด/ปิด ก่อน จากนั้นค่อยปล่อย ⇧ และ R**

เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch จะเปิดขึ้นพร้อมรีเซ็ตหน่วยความจำภายในใหม่

⚠ ข้อควรระวัง

การใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดผสมกัน (เช่น อัลคาไลน์กับ Ni-MH) อาจส่งผลให้เกิดการระเบิด ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

- **ถอดแบตเตอรี่ออกหากคุณไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch เป็นเวลานาน**
- **ทิ้งแบตเตอรี่ที่จุดจัดเก็บที่เหมาะสม อย่าทิ้งรวมกับของเสียทั่วไป ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้**
- **ในการเก็บหรือทิ้งแบตเตอรี่ ให้ห่อแบตเตอรี่ไว้ด้วยเทปใส เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร (ดูภาพประกอบ)**

1. เทปกาวใส
2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์ หรือ Ni-MH



อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดหากก้อนพร้อมกัน

หมวด	สัญลักษณ์
วรรคตอน	. , ? ! " ' : ; – _ \ / & ¿ ¡ ˜ • * @ # % ¦ | ^
วงเล็บ	( ) [ ]
หัวข้อ	✓ ☑ ● ○ ■ □
ตรรชนีกำกับ	° ® © ™ $_2$ 1 2 3
คณิตศาสตร์	< > + – × ÷ ± = ≠ ≤ ≥
ลูกศร	➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖ ↔ ⇄ ↕
สกุลเงิน	฿ $ ¢ € £ ¥ ₺
อักษรกรีก	α β γ δ ϕ λ μ Ω Σ
ไฟฟ้า	
การสื่อสาร	
เสียง/ภาพ	
ความปลอดภัย	

การแก้ไขปัญหา

▶ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความ	สาเหตุ / การแก้ไข
ถ่านใกล้หมด!	แบตเตอรี่อ่อน หากใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA ให้เปลี่ยนด้วยก้อนใหม่ (อย่าใช้ก้อนเก่าและใหม่ผสมกัน) หากใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ให้ชาร์จจนเต็ม
ถ่านหมด!	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งพลังงานหมดและต้องเปลี่ยนเพื่อให้ทำงานต่อไปได้
ใช้งานไม่ได้!	•ค่าความยาวของฉลาก ระยะห่างระหว่างข้อความ เส้นผ่าศูนย์กลางของการพันแบบรอบสายแบบรูปธง หรือความยาวเฟซเพลท เป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง •ตัวอักษรหรือตัวเลขไม่ถูกต้องเนื่องจากต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเพราะเลือกในฟังก์ชันเรียงตัวเลขต่อเนื่อง
ไม่มีข้อความ!	•คุณพยายามพิมพ์ไฟล์ข้อความแต่ไม่มีข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำ • [ ] ถูกกดเมื่อไม่มีข้อความป้อนเข้า • [⇧] + [ ] ถูกกดเมื่อไม่มีข้อความป้อนเข้า • [ ] ถูกกดเมื่อไม่มีข้อความป้อนเข้า • [OK] หรือ [↵] ถูกกดเมื่อไม่มีข้อความป้อนเข้าในขณะที่ใช้แม่แบบ
ได้2บรรทัด! / ได้1บรรทัด!	•คุณพยายามป้อนบรรทัดที่สามโดยการกด [↵] •คุณพยายามพิมพ์หรือเรียกดูข้อความสองบรรทัดในขณะที่ตลับเทป 3.5 มม. หรือ 6 มม. ได้ถูกติดตั้ง โปรดทำการติดตั้งตลับเทปขนาดใหญ่ขึ้น
ไม่พบตลับเทป!	ไม่มีการติดตั้งตลับเทปที่มีเครื่องหมาย TZe TAPE หรือเครื่องหมาย HGe TAPE
ใบมีดผิดพลาด!	ได้กดปุ่มตัดฉลากระหว่างกระบวนการพิมพ์

ข้อความ	สาเหตุ / การแก้ไข
ข้อความเต็ม!	มีการป้อนจำนวนอักขระสูงสุด (80 อักขระสำหรับข้อความ) ครบแล้ว
ข้อความเต็ม! ปรับความยาว	คุณอาจป้อนจำนวนอักขระเกินความยาวเทปที่กำหนด ลดข้อความหรือเลือก [อัตโนมัติ] ตามความยาวเทป
ฝืด?	เมื่อเลือกฟังก์ชันการพิมพ์แบบ [ต่อเนื่อง] กดสั่งพิมพ์เพื่อให้เทปถูกฝืด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน **"การตั้งค่าระยะขอบ"**
เทปไม่ถูกต้อง! ใช้เทป TZe	ใช้ตลับเทปที่มีเครื่องหมาย TZe TAPE หรือเครื่องหมาย HGe TAPE

▶ ทำอย่างไรเมื่อ

ปัญหา	วิธีแก้ไข
จอแสดงผลว่างเปล่าหลังจากคุณเปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch	•ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ดูส่วน **"การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟและตลับเทป"** •แบตเตอรี่อ่อน แนะนำให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ •ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC (AD-24ES) อย่างถูกต้องแล้ว
เมื่อพิมพ์ฉลากแล้วพบว่ามีระยะขอบ (ช่องว่าง) ทั้งสองด้านของข้อความมากเกินไป	ให้ดูที่ **"การตั้งค่าระยะขอบ"** ในคู่มือสำหรับผู้ใช้นี้ และเลือก [ครึ่งเดียว], [แคบ] หรือ [ต่อเนื่อง] เพื่อให้ขอบของฉลากเล็กลง
เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch ไม่พิมพ์หรือตัวอักษรที่พิมพ์อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง	•ตรวจสอบว่าได้ใส่ตลับเทปอย่างถูกต้องแล้ว •หากเทปในตลับเทปหมด แนะนำให้เปลี่ยนม้วนเทปตลับใหม่ •ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาครอบตลับเทปอย่างถูกต้องแล้ว
การตั้งค่าถูกลบออกไปเอง	•แบตเตอรี่อาจจะอ่อน แนะนำให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ •เมื่อถอดปลั๊กไฟออกนานเกินสามนาที ข้อความและรูปแบบทั้งหมดในหน้าจอแสดงผลจะถูกลบออกไป
เกิดเส้นแนวนอนขึ้นบนฉลากที่พิมพ์ออกมา	อาจมีสิ่งสกปรกติดอยู่บนหัวพิมพ์ ให้นำตลับเทปออกก่อนและใช้สำลีพันก้านแห้ง ค่อย ๆ เช็ดที่หัวพิมพ์ในลักษณะขึ้นและลง ดูที่ส่วน **"การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟและตลับเทป"** สำหรับตำแหน่งหัวพิมพ์
เครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch "ล็อค" (ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม แม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม)	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ **"การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch"**

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องถูกปิดเมื่อคุณพยายามพิมพ์	•แบตเตอรี่อาจจะอ่อน แนะนำให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ •ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง •ใช้อะแดปเตอร์ไม่ถูกต้อง อะแดปเตอร์ที่แนะนำคือ AD-24ES
เทปฝืดไม่ถูกต้องหรือเทปติดด้านในของเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch	•ตรวจดูปลายเทปถูกฝืดที่ด้านล่างของช่องนำเทปหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน **"การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟและตลับเทป"** •มีการใช้ด้ามใบมีดขณะพิมพ์ ห้ามสัทผัสถูกด้ามใบมีดขณะพิมพ์
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน **"การตั้งค่าเริ่มต้น"**